No English title available

Patent number:

DE2207260 (A1)

Publication date:

1972-10-12

Inventor(s):

CLARK WILLIAM THOMAS; PARTINGTON EDWARD COLIN;

MOORE ARTHUR IVAN WALTER

Applicant(s):

PRODUCTION ENG RES [GB]

Classification:
- international:

B23K10/00; B23P25/00; B23K10/00; B23P25/00; (IPC1-

7): B23B1/00

- european:

H05H1/26; B23K10/00D; B23P25/00B

Application number: DE19722207260 19720216 **Priority number(s):** GB19710004798 19710217

Abstract not available for DE 2207260 (A1)

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

Also published as:

图 NL7201852 (A)

BE779349 (A1)

TP47596 (B)

包FR2125988 (A5)

AU463733 (B2)

more >>



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



(5)

Deutsche Kl.:

49 a, 1/00

 (i)
 Offenlegungsschrift
 2 207 260

 (2)
 Aktenzeichen:
 P 22 07 260.2

 (2)
 Anmeldetag:
 16. Februar 1972

 (3)
 Offenlegungstag:
 12. Oktober 1972

Ausstellungspriorität:

30 Unionspriorität

② Datum: 17. Februar 1971

29. Juli 1971

33 Land: Großbritannien

3) Aktenzeichen: 4798-71 4798-71

Bezeichnung: Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstückes mit hitzebeständigen

Schneidwerkzeugen und Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens

6 Zusatz zu: —

62 Ausscheidung aus: —

The Production Engineering Research Association of Great Britain,

Melton Mowbray, Leicestershire (Großbritannien)

Vertreter gem. § 16 PatG: Fincke, H., Dr.-Ing.; Bohr, H., Dipl.-Ing.; Staeger, S., Dipl.-Ing.;

Patentanwälte, 8000 München

Als Erfinder benannt: Clark, William Thomas, Birstall, Leicestershire;

Partington, Edward Colin, Grantham; Moore, Arthur Ivan Walter,

Melton Mowbray, Leicestershire (Großbritannien)

Prüfungsantrag gemäß § 28b PatG ist gestellt

PATENTANWALTE
DR.-ING. H. FINCKE
DIPL.-ING. H. BOHR
DIPL.-ING. S. STAEGER

Fernruf: *26 60 60

8 MÜNCHEN 5, Müllerstraße 31

1 6. FEB. 1972

220726

Mappa 8988 Case 4798/71

Beschreibung

der Firma The Production Engineering Research
Association of Great Britain

Melton Mowbray, Leicestershire/England

betreffend

"Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks mit hitzebeständigen Schneidwerkzeugen und Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens".

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Bearbeiten von Werkstücken aus Metall und anderen Werkstoffen.

In erster Linie, jedoch nicht ausschließlich, soll die

_ 1 _

L

Erfindung bei der Bearbeitung von Werkstücken eingesetzt werden, die nach üblichen Methoden nur schwer oder gar nicht bearbeitbar sind, zum Beispiel von gehärtetem und auf 650 VPN vergütetem Werkzeugstahl.

Es ist bereits bekannt, einem Arbeitsstück starke Wärme zuzuführen, um es weichzuglühen und die Bearbeitung zu erleichtern. Es ist auch bereits festgestellt worden, daß die Wärme dem Werkstück, um den größten Vorteil aus der Erhitzung zu ziehen, während des Bearbeitungsvorgangs zugeführt werden sollte. Das schwierigste Problem bei den bisherigen Versuchen zur sogenannten "Warmbearbeitung" besteht darin, daß die dem Werkstück zur Erzielung einer Verbesserung der Bearbeitbarkeit zuzuführende Wärmemenge so groß ist, daß das Werkstück durch die Wärme Schaden erleidet (Verziehen oder metallurgische Veränderungen). Verfahren, bei denen die Erhitzung induktiv vorgenommen wurde, führen leicht zu einer Beschädigung der gerade benutzten Bearbeitungswerkzeuge.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, ein verbessertes Bearbeitungsverfahren zu entwickeln.

Gemäß der Erfindung ist ein Verfahren zum Boarbeiten eines Werkstücks mit hitzebeständigen Schneidwerkzeugen bei Zu-

sen Festigkeit herabzusetzen und die Schneidwirkung des Werkzeuge zu verbessern, dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur lediglich in denjenigen Materialbereichen, die anschließend von dem Werkzeug weggenommen werden sollen, unmittelbar vor dem Bearbeitungsvorgang so weit erhöht wird, daß die Festigkeit dieser Bereiche genügend weit herabgesetzt wird, damit das Werkzeug eine gute Schneidwirkung ausübt, während das übrige Material unterhalb dieser Temperatur gehalten wird.

Man sieht, daß nach dem erfindungsgemässen Verfahren nur die Teile des Werkstückmaterials intensiv erhitzt werden, die gerade von dem Schneidwerkzeug erreicht werden, so daß keine bleibenden Wärmeschäden an dem Werkstück auftreten können. Darüber hinaus bringt die Tatsache, daß das Material sich leichter bearbeiten läßt, gegenüber den üblichen Bearbeitungsmethoden erhebliche Vorteile mit sich Zum Beispiel ergeben sich meistens gleichzeitig mehrere der nachgenannten Vorteile gegenüber den bisher angewandten Methoden: höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten; schnelterer Vorschub; geringere Maschinenleistung; höhere Werkzeugstandzeit. Sc lassen sich beispielsweise Nimonic 115, ein kalthärtender Chrommanganstahl, oder gehärteter und auf 650 VER vergüteter Werkzeugstahl durch das arfindungs-

gemässe Verfahren mit Geschwindigkeiten bearbeiten, die in dem Bereich der zehnfachen Geschwindigkeit der Beerbeitung nach den konventionellen Methoden liegen. Nach der erfindungsgemässen Methode lassen sich alle diese Metalle mit einer Schnittgeschwindigkeit von etwa 150 m/min (500 ft/min) bearbeiten, während die bisher möglichen Schnittgeschwindigkeiten dieser Metalle der Reihe nach waren: maximal 48 m/min (30 ft/min); 64 m/min (40 ft/min); unbearbeitbar.

Als Beispiel für den Vorteil des geringeren Werkzeugverschleisses möge die Tatsache dienen, daß bei EN 24, vergütet
auf 600 VPN (110 t Zugfestigkeit), der Werkzeugverschleiß
auf ein Achtel desjenigen sank, der bei den üblichen Bearbeitungstechniken festzustellen war.

Weitere Vorteile, die sich bei der Anwendung des erfindungsgemässen Verfahrens ergeben, sind der bessere Oberflächenzustand des bearbeiteten Werkstückes und die Möglichkeit,
diskontinuierliche Schnitte mit Erfolg auszuführen, wobei
Werkzeuge aus sprödem, verschleißfestem Material benutzt
wurden.

Vorzugsweise wird ein Plasmalichtbogen-Brenner oder eine andere Erhitzungsvorrichtung mit verengtem Bogen benutzt, um an dem Werkstück die lokalisierte starke Erhitzung zu erzielen. Mit einer derartigen Vorrichtung lassen sich Richtung, Bereiche und Intensität der Erhitzung genau steuern.

In diesem Fall wird die Vorrichtung zweckmässigerweise so gesteuert, daß die Fläche des auf das Werkstück aufsetzenden Erhitzungsbogens etwa gleich der Querschnittsfläche des Schnitts ist, den das Schneidwerkzeug auszuführen hat.

Beim Plasmabogen hat as sich als zweckmässig erwiesen, die elektrische Leistungsaufnahme auf einen Wert im Bereich bis 10 kW zu steuern (vgl. weiter unten).

Im Rahman der Erfindung können auch andere Erhitzungsvorrichtungen, wie beispielsweise Laser oder Wärmelanzen, verwendet werden.

Um die Gefahr einer Beschädigung durch Hitze an dem Werkstück noch weiter herabzusetzen, kann unmittelbar hinter dem Schneidwerkzeug an dem Werkstück eine Kühlung wirksam werden. Zum Beispiel kann ein Strom von flüssigem Stickstoff auf die Werkstückoberfläche gerichtet werden.

Das im Rahmen der erfindungsgemässen Methode bevorzugte Schneidwerkzeug erhält eine Keramikschneide. Die Schneiden können auch aus Metallkeramik gebildet werden. In jedem Fall werden vorzugsweise spanabhebende Werkzeuge benutzt.

Bekanntlich besitzen manche Metalle und Legierungen eine als 'Superformänderungsvermögen' ('Superplasticity') bezeichnete Eigenschaft (eine Erscheinung, die durch das Verschwinden von Festigkeit in dem Metall und deren Ersatz durch Ausdehnung gekennzeichnet ist). Superformänderungsvermögen antstaht bei einer Temperatur, die von dem jewei-ligen Material abhängt, Verallgemeinernd glaubt man sagen zu können, daß Superformänderungsvermögen sich bei einer Temperatur im Bereich der 0,4-fachen Schmelztemperatur (OK) des Materials einstellt.

Wenn es gilt, ein Werkstück aus einem Material zu bearbeiten, das diese Eigenschaft aufweist, kann man die Erhitzung so steuern, daß die Temperatur der von dem Schneidwerkzeug wegzunehmenden Materialteile bis auf den Temperaturbereich erhitzt wird, in dem das Superformänderungsvermögen auftritt.

Gemäß der Erfindung ist ferner eine Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens vorgesehen, die gekennzeichnet ist durch eine Halterung für das zu bearbeitende Werkstück, ein Schneidwerkzeug mit hitzebaständiger Schneide, eine Einrichtung, die eine Relativbewegung zwiechen dem Werkottlick und dem Werkzeug für die Dauer der Einwirkung des
Schneidwerkzeugs auf das Werkstück herbeiführt, und eine
Einrichtung, die eine starke lokale Erhitzung der Teile
des Werkstücks, die von dem Schneidwerkzeug abgenommen
werden, unmittelbar vor dem Schnitt hervorruft.

Um die Erfindung leichter verständlich zu machen und ihre Anwendung in der Praxis zu erleichtern, wird anschliessend eine Ausführungsform der Erfindung beschrieben und durch Zeichnungen erläutert, die folgendes darstellen:

- Fig. 1 eine vereinfachte perspektivische Ansicht eines zylindrischen Werkstücks bei der Bearbeitung nach dem erfindungsgemässen Verfahren;
- Fig. 2 eine schematische Darstellung des nach Fig. 1
 verwendeten Plasmalichtbogen-Brenners mit den erforderlichen elektrischen Verbindungen;
- Fig. 3 eine schematische Übersicht über die Betriebseinrichtungen der Vorrichtung nach Fig. 1;
- Fig 4 die Steuerschaltung für die in Fig. 3 gezeichneten Betriebseinrichtungen

Nach Fig. 1 ist ein zylindrisches Werkstück 1 in eine Drehmaschine eingespannt und läuft mit hoher Drehzahl in Pfeilrichtung um. Ein Schneidwerkzeug 2 mit Keramikschneide 3 befindet sich neben dem umlaufenden Werkstück und hebt Material in vorgegebener Stärke von dem Werkstück ab. Die Schneide 3 verringert demnach den Werkstückdurchsmesser in der angegebenen Weise.

Erfindungsgemäß übt ein Erhitzungsorgen 4 mit verengtem Bogen eine starke lokalisierte Erhitzung des Werkstücks 1 unmittelbar vor dem Schneidwerkzeug 2 aus. Die Erhitzung führt zu einer Herabsetzung der Festigkeit des Werkstückmaterials unmittelbar vor dem Schneidvorgang

Im vorliegenden Fall bildet ein Plasmabrenner die Erhitzungsvorrichtung.

Fig. 2 zeigt schematisch den Brenner 4 nach Fig. 1. Der Brenner besteht danach aus einem Gehäuse 5, an dessen unterem Ende eine Düse 5 ausgebildet und in dessen Achse eine Hauptelektrode 7 angeordnet ist. Wie bei derartigen Brennern üblich, wird Gas (im vorliegenden Fall Argon) in das Gehäuse 5 geleitet, das beim Betrieb einen Gasvorhang um den Bogen legt. Ausserdem wird Kühlwasser zugeführt.

Im normales Betrieb wird eine Gleichspannung aus einer geeigneten Spannungsquelle an die Elektrode 7 hzw. das Werkstück I gelegt, und zwischen diesen beiden Teilen entwickelt sich eine elektrische Bogenentladung 8.
Um einen Hilfsbogen 9 für den Fall zu haben, daß der Hauptbogen 8 erlischt, wird ein Widerstand 10 zwischen den einen Pol der Spannungsquelle und das Gehäuse 5 gelegt, wobei der Hilfsbogen sich zwischen der Elektrode 7 und dem Gehäuse 5 an der Düse entwickelt.

In Fig. 3 ist der Brenner nach Fig. 2 durch die Bezugszahl 4 bezeichnet. PSU bezeichnet die an den Brenner angeschlossene Stromquelle, die ihrerseits von einer Wechselstromversorgung gespeist wird (z.B. 250 V, 50 Hz). Parallel
zu dem Ausgang der Stromquelle PSU ist ein spannungsgesteuertes Relais RL4 geschaltet. Ein solenoidgestauerter
Schalter S4 liegt in einer der Ausgangsleitungen des PSU.
Der Widerstand 10 kann durch einen handbetätigten Schalter
SW4 zugeschaltet werden.

In Fig. 3 bezeichnet MW die Hauptwasserversorgung für den Brenner; in der Leitung liegt ein von Hand zu betätigender Schalter R1, ein druckbetätigter Schalter SW1 und ein solenoidbetätigter Schalter S1. Die Argonzuleitung ist mit A bezeichnet, und in der Leitung liegen Schalter R2, SW2 und S2.

Fig. 3 zeigt ausserdem die Luftleitung MA, die zum Querschieberantrieb C1 der Drehmaschine führt. Die Luftzufuhr
wird gesteuert durch einen solenoidbetätigten Schalter S3.
Schließlich ist noch ein von dem Drehbankspindelhebel
gesteuerter Schalter SW3 vorgesehen.

Fig. 4 zeigt die Steuerschaltung für die Betriebseinrichtungen aus Fig. 3.

Zu der Schaltung gehören die Schalter 5W1, SW2 und SW3 aus Fig. 3. Die die Schalter Sl, S2 und S3 aus Fig. 3 be-tätigenden Solenoide werden durch die gleichen Zeichen gekennzaichnet wie die Schalter.

Nach Fig. 4 ist auch ein Startknopf PB1 und ein Anhaltknopf PB2 vorgesehen, sowie zwei Relais RL1 bzw. RL2, deren
Kontakte mit RC1 bzw. RC2 bezeichnet sind. Ferner liegen drei
verzögert abfallende Relais RLD1 bzw. 2 bzw. 3 in der Schaltung; die Relaiskontakte tragen die Bezeichnungen RCD1 bzw.
2 bzw. 3. Die in die Relais eingebauten Verzögerungen liegen bei:

60 sec (RLD1), 30 Sec (RLD2), -0 - 5 Sec (RLD 2),

Mit anderen Worten: wird RLD1 entregt, so dauert es 50 Sekunden, bis die Kontakte schlieseen. Ein viertes (versögerungsfreies) Relais RLS in dan Versögerungschecknitt des Kreises besittet Kontakte RC5.

Schließlich gehören zu der Schaltung noch zwei Signallampen 11 und 12; die erste Lampe zeigt die Betriebsbereitschaft an und die zweite die fertige Ausbildung des Bogens.

Im Betrieb arbeitet die Einrichtung folgendermaßen:

- 1. Der Schalter S4 wird geschlossen, wodurch der Hilfsbogen 9 zwischen dem Gehäuse 5 und der Elektrode 7 des Brenners gezündet wird.
- 2. Die Spannungsquelle PSU wird reguliert, um die richtige Leistung für den Hauptbogen des Plasmabrenners bereitzustellen, wenn er gezündet ist. Die richtige Höhe der Leistung hängt ab von dem zu bearbeitenden Material, der Schnittiefe usw..
- 3. Das Ventil R1 in der Wasserzuleitung wird von Hand geöffnet, und der Druckschalter SW1 sperrt ab, wenn der vorbestimmte Druck erreicht ist.
- und der Druckschalter SW2 sperrt ab, wenn der vorbestimmte

Druck erreicht ist.

- 5. Der Spindelhebel der Drehmaschine wird betätigt, so daß das Werkstück in Drehung versetzt wird; dadurch wird der Schalter SW3 geschlossen. Aus Fig. 4 ist zu entnehmen, daß nach dieser Folge von Schaltvorgängen das Relais RL1 erregt wird, wodurch dessen Kontakte RC1 geschlossen werden und die die Betriebsbereitschaft anseigende Lampe 11 auflauchtet.
- 6. Nun werden Brenner und Schneidwerkzeuge zueinander und gegenüber dem Werkstück nach Maßgabe der vorzunehmenden Bearbeitung ausgerichtet.

Wenn die Schnittiefe groß im Verhältnis zu der Entfernung swischen der Plasmabrennerdüse und der Werkstückoberfläche ist, kann es sich empfehlen, den Brenner so schrägzustellen, daß er auf die von dem Schneidwerkzeug geschnittene Seite und nicht in Richtung des von dem Schneidwerkzeug weggenommenen Durchmessers zeigt. In anderen Fällen, z.B. beim Kopierdrehen, kann es zweckmässig sein, den Brenner so einzustellen, daß er mit der Vereinigung der radialen mit der axialen Fläche zusammentrifft.

Gleichgültig, welche Art Bearbeitung gerade vorgenommen wird, muß der Lichtbogenplasmabrenner so eingestellt und

muß ein solches Schneidwerkzeug gewählt werden, daß die von dem Hauptbogen hervorgerufene Erhitzung des Werkstücks – in Schnittrichtung betrachtet – deutlich vor dem Schneidwerkzeug stattfindet, wobei die Grösse des Vorhalts von der Art der Bearbeitung abhängt. Jedoch ist diese Einstellung in den meisten Fällen nicht sehr kritisch und kann zwischen einigen Millimetern und 1 Meter (auf dem Umfang gemessen) betragen.

Auf jeden Fall wird der Arbeitsablauf folgendermaßen fortgesetzt:

7. Der Schalter PB1 wird betätigt, um die Bildung des Hauptlichtbogens einzuleiten. Durch Drücken des Knopfs PB1
wird wegen des geschlossenen RC1 das Relais RL3 erregt. Das
Relais ist über die mit PB1 verbundenen Kontakte RC2 selbsthaltend. Die das Zünden des Hauptbogens anzeigende Lampe 12
wird über das zweite Kontaktpaar RC2 gespeist. Das dritte
Kontaktpaar speist die Relais RLD1, 2 und 3, die die zugehörigen Kontakte schliessen und die Schalter S1, S2 und S4
öffnen. Sobald der Hauptbogen gezündet ist, stellt RL4 den
entstehenden Spannungsabfall fest, wodurch der Schalter RL4
in Fig. 4 geschlossen und das Relais RL5 erregt wird. Dadurch wird RC5 geschlossen und der Querschieberantrieb durch
üffnen des von S3 gesteuerten Ventils in Betrieb genommen.

8. Bei Beendigung des Schneidvorgangs wird der Schalter PB2 von Hand oder durch einen Mikroschalter geöffnet, der am Ende der Bearbeitungsstrecke angeordnet ist. Auf jeden Fall wird dadurch das Relais RL2 zum Abfallen veranlaßt; dabei öffnen seine Kontakte RC2, und die Lampe 12 erlischt. Perner werden dadurch die Relais RLD1, 2 und 3 entregt. Diese Relais fallen dann nach Ablauf ihrer jeweiligen Versögerungszeit ab, sofern nicht der Hauptlichtbogen durch Betätigen des Druckknopfs P31 wieder gezündet worden ist. Die Zuführung von Gas und Wasser zum Brenner bleibt auf diese Weise so lange nach dem Erlöschen des Lichtbogens aufrechterhalten, daß der Brenner ausreichend abgekühlt wird.

Man sieht, daß der Hilfsbogen während des gesamten Programmablaufs gebrannt hat. Nötigenfalls können jedoch Ansordnungen getroffen werden, um ihn während des Bearbeitungsvorgangs zu löschen. Zum Beispiel kann das Relais RL4, das die Herstellung des Hauptlichtbogens feststellt, so abgeändert werden, daß es den Hilfslichtbogen löscht. Er könnte wieder gezündet werden, indem beispielsweise der Knopf PB2 gedrückt würde. Der Arbeiter kann diesen Vorgang aber auch von Hand auslösen.

Natürlich läßt sich die Anlage auch für Plandreherbeiten einrichten, d.h. für Arbeiten, bei denen der Werkzeugvor-

schub senkrecht zur Drehachse des Werkstücks erfolgt. Ebenso kann man die Anordnung auch für andere Dreharbeiten,
etwa für Bohr- und Hohlbohrarbeiten einsetzen, wenn Ausrüstung und Steuerung entsprechend eingerichtet werden,
und schließlich läßt sich die Anordnung an Horizontaldrehmaschinen, d.h. an Spitzen- und an Revolverdrehbänken, ebenso wie an Vertikaldrehmaschinen, d.h. an Vertikalbohrwerken
und Vertikaldrehbänken, verwenden.

Das anhand der Zeichnungen beschriebene Verfahren betrifft einen Zylinderdrehvorgang, bei dem das Schneiden kontinuierlich erfolgt. In vielen Fällen muß jedoch ein unterbrochener Schnitt vorgenommen werden. Das einfachste Beispiel ist das wiederholte Schneiden an einem Werkstück entlang; in diesem Fall muß der Schneidvorgang unterbrochen werden, wenn das Werkzeug das Ende des Werkstücks erreicht, und das Werkzeug muß an den Anfang des Schneidwegs zurückgeführt werden, Andere Unterbrechungen erfolgen in Schnittrichtung oder senkrecht zur Schnittrichtung: Zum Beispiel erfordert ein Werkstück, das eine Anzahl Längsschlitze in seiner Aussenfläche aufweist, Unterbrechungen in Schnittrichtung. Ein Werkstück mit einer Eintiefung in Umfangsrichtung in einer senkrecht zu seiner Achse verlaufenden Ebene erfordert eine Unterbrechung des Schnitts in Richtung senkrecht zur Schnittrichtung. Diese Art von Unterbrechungen tritt auch auf, wenn eine Anzahl einzelner Werkstücke aneinanderstossend angeordnet sind und nacheinander bearbeitet werden sollen.

Auf jeden Fall kann es bei einer erforderlich werdenden Schnittunterbrechung nötig werden, den Hauptbogen zu 1öschen oder in seiner Leistung herabzusetzen, wenn der Brenner einen Zwischenraum in dem Werkstück erreicht; dann wird nur der Hilfsbogen aufrechterhalten. Zum Beispiel kann Herabsetzung einer Spannung oder eine Stromänderung, die einer Änderung der Bogenlänge entspricht, angewandt werden, um die Bogenleistung herabzusetzen. Es wird vorausgesetzt, daß das für die Durchführung solcher Regelaufgaben erforderliche Steuersystem den jeweiligen Erfordernissen angepaßt ist. In manchen Fällen kann beispielsweise eine schnell ansprechende Festkörpersteuerung sweckmässig sein.

Die oben in ihren Grundzügen beschriebene Bearbeitungsanlage kann einer Vielzahl von Anwendungen an Werkzeugmaschinen angepaßt werden und läßt sich beispielsweise
einsetzen beim Drehen, Hobeln, Kurzhobeln, Bohren, Hohlbohren, Fräsen, Ausbohren, Langfräsen, Räumen usw. Beispiele für einige dieser Arbeiten sollen nachstehend kurz
beschrieben werden.

1. Hobeln und Kurzhobeln

Ganz allgemein läßt sich die für Dreharbeiten beschriebene Anlage für Hobel- und Kurzhobelarbeiten anpassen, ausser daß in kurzen Abschnitten wiederholte Schnitte auszuführen sind. In den Fällen, in denen der Schnitt nur in einer Richtung erfolgt, kann somit das Steuersystem so ausgeführt sein, daß der Hauptbogen während der Rückführbewegung gelöscht wird. Wenn ein Doppelschnitt ausgeführt wird, d.h. wenn in beiden Richtungen geschnitten wird, können zwei Brenner, d.h. ein Brenner für jedes Schneidwerkzeug vorgesahen werden, die gleichartig, aber gegeneinander versetzt arbeiten.

Es ist einzusehen, daß der Arbeitshub evtl. etwas länger gewählt werden muß, weil der Brenner vor dem Schneidwerkzeug anzuordnen ist.

Jedenfalls zeigt sich, daß die Einrichtung zum Hobeln horizontaler und vertikaler Flächen und auch für Nachformarbeiten dieser Art geeignet ist.

2. Fräsen

Beim Fräsen mit rotierenden Fräsern hängt die Anordnung von der Grösse des Fräsers relativ zur Querschnittsfläche des Hauptbogens ab. Wenn beider Grösse etwa vergleichbar ist (z.B. beim Fräsen mit Fingerfräser) kann ein einzelner,

wenn jedoch der Fräser groß gegenüber der Erässe des Bogens ist, kann es erforderlich werden, eine Anordnung zu treffen, mit der das Werkstück längs eines schmalen fortlaufenden Streifens an dem Rande des Fräsers erhitzt wird. Man kann aber auch jeweils einen eigenen Bogen an jeweim Fräserzahn vorsehen. In jedem Fall ist darauf zu achten, daß kein Bogen gebildet wird, wenn ein Zahn nicht schneidet, d.h. nachdem ein Zahn einen Schnitt ausgeführt hat und bevor er den nächsten Schnitt beginnt.

Allgemein betrachtet, kann man das Stirnfräsen als eine Art unterbrochenes Schneiden betrachten,

Die Erfindung kann also mit gewissen Anpassungsmaßnahmen zum Fräsen an allen Arten von Maschinen, an denenFräse arbeiten ausgeführt werden können, z.B. an Horizontale und Vertikalfräsmaschinen, Lehrenbohrmaschinen, Horizontale bohrmaschinen und Bodenbohrmaschinen, Langfräsmaschinen usw., eingesetzt werden.

3. Räumen

Beim Räumen, bei dem Metall von einer Serie geradeaus bewegter Zähne weggenommen wird, kann ein Plasmalichtbogen vor jeder Schneidkante angebracht werden, und der Betwieb Lain so gestement warden, daß beim Eintrict jedes Zahns in des Werkstück der Bogen gelöscht wird. Wenn
der Querschnitt des Räumwarkzeugs senkrecht zur Schnittrichtung (z.B. beim Herstellen einer Keilbohrung) aus einer
Mehrzahl von Zähnen besteht, können die in einer einzelnen
Ebene liegenden Bogen zum gleichzeitigen Arbeiten veranläßt werden.

4 Ausbohren und Hohlbohren

Für das Ausbohren und Hohlbonren muß man nie ibliche Form des Schneidwerkzeugs etwas verendern um eine Lösung für das Problem zu finden, der ven anden Britzungseifekt vor einer Schneidkante zu erziehen. Wenn ein loch in einer des sten Werkstoff gemacht wird. Bei einer nerartigen Bearbeitungsaufgabe, die erfindungsgemäß ausgehlört werden soll, wird ein rotierender Brahner mit einen deknalikante benutzt, die nach Art eines Bohrwerkzeugs für tieße lächen (z.B. zum Bohren eines Gewehrlaufs) angeordnat ist. Bibei braucht aber kein Schneidöl zugeführt zu werden. Das Bhasemabrenner-Bohrwerkzeug würde wis ein Gewehrlaufblichen zwiell in das Werkstück eingeführt werden; es kunn biel. In. nötig erweisen, das Werkzeug periodisch hersuszenlichen, um die Bohrspäne abzunehmen.

Zur Verdeutlichung der Wirkungsweise der Erfindung sollen nachstehend einige Ergebnisse mitgeteilt werden, die den Unterschied zwischen Warmbearbeitung und üblicher Kalt-bearbeitung erweisen.

Bei den Versuchen, bei denen Warmbearbeitung erfolgte, wurde das Werkstück mit einem Brenner mit verengtem Lichtbogen erhitzt; der Brenner wurde aus einem üblichen 200 A-TIG-Schweißbrenner entwickelt. Der Brenner wurde an einem 300 A-Umspann-Gleichrichter-Lichtbogen-Schweißgenerator mit einer Leerlaufspannung von 80 V und fallender Charakteristik verwendet. Ein einfacher Strom reinen Argons wurde durch den normalen Gaskanal in dem Brennkörper mit einem Durchsatz von 0,3 m³/Std. (10 cu.ft.per hour) geleitet.

Die Plasmadüsenöffnung hatte einen Durchmesser von etwa 2,5 mm (0,1 inch).

Das Werkstück wurde in eine Drehbank eingespannt und der Plasmabrenner nahe an die Werkstückoberfläche geführt, so daß diese sehr eng begrenzt erhitzt wurde. Das erhitzte Material wurde durch normales Drehen mit einem einschneidigen Wegwerfwerkzeug mit Meisseleinsatz weggenommen.

Der Brenner wurde wie beim Metallichtbogenschweissen betrieben, wobei dafür gesorgt wurde, daß der Stromkreis über das Werkstück und die Drehbank durch eine Bürstenanordnung geschlossen wurde, die die rotierende Maschinanspindel berührte.

Dar Plasmabrenner wurde unter ungefähr 90° gegen das Drehwerkzeug geneigt und hatte stwa gleichen Abstand zum Werkstück.

Der Arbeitsstrom wurde an dem Gleichrichter eingestellt, und verschiedene Arbeitswerkstoffe wurden mit einem keramischen Werkzeug gedreht. Dabei wurden folgende Ergebnisse erzielt:

5

Versuch Nr. 1

Arbeitswerkstoff: Specification '5.6.2.' Schnellstahl (Härte 58Rc). Durchmesser und Länge 76,2
x 69,9 mm (3 in x 2 3/4 in)

Schneidwerkzeug: Keramik Kennametal CO6

Plasma-Einstellung:

Strom

100 A

Spannung

45 Y

Leistung

4.5 kW

M 8988

Schnittgeschwindigkeit

152 m/min (500 ft/min)

Vorschub

0,1575 mm/Umdr. (0,0052 in/rev)

Schnittiefe

1,25 mm (0,05 in)

Gesante, befriedigend gut gedrehte Länge (des Werkstücks)

210 mm (8 1/4 in)

Versuch Nr. 2

Wie bei Versuch Nr. 1, jedoch das Plasma folgendermaßen eingestellt:

Strom

50 A

Spannung

45 V

Leistung

2, 25 kW

Gesamte, befriedigend gut gedrehte Länge

279 mm (11 in)

Aus den Versuchen Nr. 1 und 2 kann geschlossen werden, daß die Leistungsaufnahme des Plasmas zweckmässigerweise unter 2,25 kW gesenkt werden könnte.

Versuch Mr. 3

Um die in den Versuchen 1 und 2 erzielten Ergebnisse den Ergebnissen auf üblichen Maschinen gegenüberzustellen, wurde

der Versuch Wo I wiederbollt, jedoch ohne Plasmaerhitzung Die Schmittgeschwindigkeit wurde auf 15,2 m min statt 182 m min (80 ft/min instead of 500 ft/min) eingestellt. Die mit befriedigendem Erfolg gedrehte Gesamtlänge betrug lediglich 50 mm (2 in).

Versuch Nr. 4

Der Versuch Nr. 1. wurde an einem Werkstück aus 14 % Mangan-Stahl folgender Abmessungen wiederholt: 50 mm Ø, 88,9 mm lang (2 in 0, 3 1/2 in lang). Die gesamte, befriedigend gedrehte axiale Länge betrug 229 mm (9 in).

Versuch Nr. 5

Um wiederum den Unterschied gegenüber üblicher Arbeitsweise herauszustellen, wurde der Versuch Nr. 4 ohne Plasmaerhitzung wiederholt. Die Schnittgeschwindigkeit wurde wie in Versuch Nr. 3 heratgesetzt. Die mit befriedigendem Erfolg gedrehte Gesamtlänge betrug lediglich 13 mm (1/2 in).

Versuch Nr. 6

Der Versuch Nr. 1 wurde an einem Werkstück aus Nimonic,

31,8 mm 0, 101,6 mm lang (1 3/4 in 0, 4 in lang) wieder-holt. Die befriedigend gedrehte axiale Gesamtlänge betrug 101,6 mm (4 in).

Versuch Nr. 7

Der Versuch Nr. 6 wurde ohne Plasmaerhitzung wiederholt und dabei eine Schnittgeschwindigkeit von 12,2 m/min (statt 152 m/min) (40 ft/min instead of 500 ft/min) angewandt. Die mit befriedigendemErfolg gedrehte Gesamtlänge betrug nur 19 mm (3/4 in).

Es ist zu erwarten, daß bei den meisten Werkstoffen eine Zuführung elektrischer Leistung in der Grössenordnung von 10 kW am günstigsten ist, wenn auch in besonderen Fällen eine Überschreitung dieses Wertes zweckmässig sein kann. Die aufzuwendende elektrische Leistung hängt nicht nur von der Art des bearbeiteten Werkstoffs sondern auch von der Tiefe des mit dem Werkzeug geführten Schnitts ab.

Patentansprüche:

Patentansprüche:

1. Verfahren zum Bearbeiten eines Werkstücks mit hitzebeständigen Schneidwerkzeugen bei Zuführung starker
Wärme zu dem Werkstückmaterial, um dessen Festigkeit
herabzusetzen und die Schneidwirkung des Werkzeugs zu
verbessern.

dadurch gekennzeichnet, daß die Temperatur lediglich in denjenigen Materialbereichen, die anschliessend von dem Werkzeug weggenommen werden sollen, unmittelbar vor dem Bearbeitungsvorgang so weit erhöht wird, daß die Festigkeit dieser Bereiche genügend weit herabgesetzt wird, damit das Werkzeug eine gute Schneidwirkung ausübt, während das übrige Material unterhalb dieser Temperatur gehalten wird.

2. Verfahren nach Anspruch L, dadurch gekennzeichnet, daß das Werkstück mittels einer Erhitzungsvorrichtung mit verengtem Bogen in Gestalt eines Plasmabranners erhitzt wird, desson elektrische Leistungsaufnahme auf einem Wert bis zu etwa 10 kW gehalten wird.

26

- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet daß der Bereich des Werkstücks unmittelbar ninter dem Schneidwerkzeug von einer Kühlvorrichtung behandelt wird.
- wobei die Materialteile, die von dem Schneidwerkzeug weggenommen werden, sich auf einer Temperatur befinden,
 die erwähnte Eigenschaft aufweist,
 in dem das Materialteile, die von dem Schneidwerkzeug weg-
- 5. Vorrichtung zur Ausübung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Halterung für das zu bearbeitende Werkstück, ein Schneidwerkzeug (3) mit hitzebeständiger Schneide, eine
 Einrichtung, die eine Relativbewegung zwischen dem Werkstück und dem Werkzeug für die Dauer der Einwirkung des
 Schneidwerkzeugs auf das Werkstück herbeiführt, und eine
 Einrichtung (4), die eine starke lokale Erhitzung der
 Teile des Werkstücks, die von dem Schneidwerkzeug (3) ab-

genomman werden, unmittelbar vor dem Schmitt hervorruft.


- 6. Vorsichtung nach Anspruch 5. dadurch gekennzeichnet,
 daß die Einrichtung zum Herbeiführen einer starken lokalen Erhitzung einen Plasmabrenner (%) mit einer Mittelelektrode (7) in einem Gehäuse (5) umfaßt, dem Gas und
 Kühlflüssigkeit während des Betriebes zugeführt werden,
 wobei eine Gleichstromversorgung an die Elektrode und
 das Werkstück (1) geführt ist, um zwischen ihnen einen
 Hauptbogen brennen zu lassen, und wobei ein Widerstand
 (10) zwischen das Gehäuse und die Verbindung zwischen Stromversorgung und Werkstück (1) geschaltet oder schaltbar
 ist, um einen Hilfsbogen innerhalb des Gehäuses (5) brennen zu lassen.
- 7. Vorsichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß ein handbetätigter Schalter (SW4) vorgesehen ist, der den Widerstand (10) im richtigen Augenblick zwischen die Stromversorgung (PSU) und das Gehäuse (5) schaltet.
- 8. Vorrichtung nach den Ansprüchen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Stromversorgung (PSU), die Gas-

zuführung (MW) und die Kühlmittelzuleitung (A) des
Brenners (4) und die Einrichtung (C1), die die Relativbewegung zwischen dem Werkstück (1) und dem Werkzeug
(3) herbeiführt, von einem von Hand ausgelösten System
gesteuert wird, das bewirkt, daß die Stromversorgung
(PSU) an den Brenner (4) angeschlossen wird, um einen
Bogen nur dann zu zünden, wenn die Gaszuführung (MW)
und die Kühlmittelzuleitung (A) angeschaltet sind und
die Einrichtung (C1) zur Herstellung der Relativbewegung
in Tätigkeit ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß das Steuerungssystem Zeitglieder (RLD1, RLD2, RLD3) enthält, die bewirken, daß beim Abschalten des Systems die Gaszuführung (MW) und die Kühlmittelzuleitung (A) noch jeweils während vorgegebener Zeitspannen nach dem Löschen des Hauptbogens wirksam bleiben.

Fur: The Froduction Engineering Research
Association of Great Britain

PATENIANWALTE
DR.-ING. H. FINCKE, DIPL.-ING. H. SOHR
DIPL-ING. S. STAEGER



F16.4

